

Estado Notebook y Cotización

Dispositivo: Notebook

Marca: Acer

Modelo: Aspire 4253

Serie: 10702737925

Observaciones

- Equipo sufrió una caída desde una altura aprox. de 1 metro.
- Le faltan 2 tornillos traseros
- Le falta tapa delantera unidad óptica DVD

Estado de dispositivos

- Disco duro MALO
- Procesador OK
- Ventilador procesador OK
- Tarjeta Wifi OK
- Pantalla OK

Reparación necesaria

- Reemplazo de disco duro

[Inicio](#) > [Almacenamiento](#) > [Discos Notebooks](#) > ID 20593



HGST
a Western Digital company

Código de Pr

HGST® Disco Notebook 500

Precio Efectivo
\$ 45.990

Precio Normal *
\$ 48.390

(*) Otros Medios de Pago

Cantidad:

 **AGREGAR AL CARRO**

AGREGAR A LA COTIZACIÓN

Actualización sugerida

- Ampliación de memoria RAM.

La memoria RAM es la que le da velocidad al computador. Actualmente el equipo tiene 2GB de memoria RAM, por lo que cualquier sistema operativo NO funcionará de manera óptima.

La actualización sugerida es a un mínimo de 4GB de memoria RAM.

Valor Módulo memoria RAM de 2GB adicional: \$25.000-.

Trabajos a realizar

Para dejar nuevamente operativo el equipo, con las restricciones antes mencionadas, es necesario realizarle los siguientes trabajos:

- Reemplazo de disco duro
- Instalación de sistema operativo
- Configuración de sistema operativo
- Configuración de controladores
- Instalación de programas
 - Microsoft Office
 - Acrobat Reader
 - Antivirus Panda Cloud
 - VLC Player

**** Todas las cotizaciones incluyen los trabajos arriba descritos**

Cotización 1

1. Valor: **\$40.000-**. Por concepto de mano de obra.
2. Valor: **\$48.390-**. Disco duro nuevo

Total: **\$88.390-**.

Cotización 2

1. Valor: **\$40.000-**. Por concepto de mano de obra
2. Valor: **\$48.390-**. Disco duro nuevo
3. Valor: **\$30.000-**. Por concepto de recuperación de archivos del disco dañado

Total: **\$118.390 -.**

****Si se desea agregar el módulo de memoria RAM de 2GB (para que el equipo quede con 4GB) se debe agregar \$25.000-. A las cotizaciones**